


TEHNIKA, KI OMOGOČA MAZANJE BREZ »DODATNIH ROK«, NEREDA IN ODTEKANJA MASTI

SPROŽILEC ZA AKTIVIRANJE VZMETI

- Preprosto stisnete sprožilec, ga nastavite na maznik in spustite sprožilec.
- Med mazanjem ni potreben pritisk na maznik, ker ga objemajo štiri jeklene čeljusti za pritrditev.
- Ko je mazanje končano zopet stisnete sprožilec in ga brez težav odstranite, ker se ne ustvari odvečni tlak.

DRSNA OBJEMKA

Ko odstranite nastavek iz maznika se zaklene, tako da mast ne izteka.



PREMER NAVOJA

M10/1 ali 1/8 inch standardna velikost, ki ustreza večini priključkov mazalnih naprav.



ŠTIRI JEKLENE ČELJUSTI ZA PRITRDITEV

Odporne na visoki tlak. Primerne za vse DIN in SAE maznike.

VISOKOTLAČNO TESNILO

Patentirana oblika prepreči uhajanje maziva.

Max pritisk	10,000 psi (690 Bar)
Premer navoja spojke	M10/1 ali 1/8 inch
Premer	Primerno za večino vgradnih maznikov 31/32 in 16mm.
Teža	100g
Kompatibilnost spojke	Primerna za vse tipe mazalk: ročne, električne, pnevmatske.
Tesnilo	Odporna na visok tlak.
Lock-on mehanizem	Štiri ojačene vzmetene čeljusti, katere so odporne pod visokim pritiskom.

Za vse informacije in naročila pokličite na 031 600 066 ali pišite na elektronski naslov

INFO@FUXTEH.SI

FuxTEH

